# 衛星影像分析-集集攔河堰水體計算

• 研究結果顯示NDWI 相

較於SCP更接近水利署所

提供的資料,相差5-10

公頃,NDWI 在測量水


體範圍上可信

度較高。

### 摘要

本研究分析集集攔河堰集水的年變化量,從 2018-2022的太遙衛星影像監測集集攔河堰集水區的變化量,運用福衛 5 號影像分析Semi-automatic Classification Plugin(SCP)及Normalized Difference Water Index (NDWI)兩種地理分析方式,並

比較集集攔河堰的水體變化及兩種分析法的差異。



## 研究設備及器材

1.福爾摩沙衛星五號(福衛五號)

2.Jupyter

3.QGIS

### 研究結果

# 利用QGIS所繪製的地圖 年分 日期 **SCP** NDWI 01/01 2018 11/03 2019 03/01 02/20 2020 10/11 2021 02/02 01/14 09/17 2022 11/18 12/22

### 前言


#### 一、研究動機

攔河堰因先前泥沙堆積導致蓄水量下降,使缺水更加明顯。前往水里鄉時,總會看到一旁的集集攔河堰,隨著季節變化水中的裸露地忽多忽少,所以想調查集集攔河堰水量多寡與其中裸露地的秘辛,因此決定著手探討此處。

#### 二、研究目的

(一)比較 SCP及NDWI計算體的準確度。 (二)討論 2018 年~2022 年集集攔河堰蓄 水量面積的變化趨勢。

#### 研究過程或方法



# 討論




由上圖可知運用NDWI與SCP所計 算的攔河堰面積差距甚遠, 每年相差的倍數皆不一。





由上圖可看出NDWI的 數值及走勢比較接近 水利署。



由上圖可看出由NDVI算 出的水庫面積與雨量 呈正相關。







上圖是衛星影像,SCP與NDWI水體計算差異最大的(2022/09/17)之比較。 可看出衛星影像與NDWI的水體分布較相似,再次驗證NDWI比SCP更適合測量水體。

#### 结論

- NDWI 相較於 SCP 更接近水利局提供的資料,因此 NDWI 在測量水體範圍上可信度較高。未來在計算某些可以利用光譜分析的項目時,要直接運用 NDVI 或 NDWI 去執行項目,以降低不必要的誤差數值。
- 更了解家鄉南投集集攔河堰水資源的變遷與水資源的利用 情形與氣候變遷的關聯性。
- 水庫面積與月平均降雨量大致上呈現正相關。
- NDWI可以接近準確地測量水庫水體面積,未來是否可以運用去監測水庫水位或淤沙量,作為限水、潰堤
   警界預報,提早作出相對政策,這值得我們再去深究。
- 可用於的崩塌範圍與房屋倒塌區域解算(例如土耳其震災), 鎖定救災的目標區域提高救災效能與災後評估。

### 參考資料

- 1.Bo-cai Gao(1996).NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space,fromhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003442579
- 6000673
  2.Ujwala Bhangale et al.(2022).Analysis of Surface Water Resources Using Sentinel-2

12801?ref=pdf download&fr=RR-9&rr=795d95a5fcee6a98

Imagery, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18770509203

(詳情見研究作品說明書)